


NR 9. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku



pkt.3.6. Próbką odkrytki nr 9,  
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S0500-N

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienowna	początek XX w.	wymalowanie	S0505-N


NR 9. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom pionowszego  
piętra



NR 9. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom pionowszego  
piętra



NR 10. oraz 10A  
MIEJSCE POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom strychu




pkt.3.6. Próbką odkrytki nr 10 oraz 10A  
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S0500-N

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienowna	początek XX w.	wymalowanie	S0505-N

NR 10. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom strychu



NR 10. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom strychu



NR 10A. MIEJSCE  
POBRANIA  
PROBKI WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku  
poziom strychu

NR 10A. MIEJSCE  
ODKRYTEJ  
(istniejącej)  
WARSTWY  
MALARSKIEJ  
od wnętrza budynku

