


Elżbieta Zabłocka

Bartoszyce, 7.01.2018r.

Radna Miasta Bartoszyce



za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miasta Bartoszyce

Szanowny Panie Burmistrzu. Od prawie pół roku na ulicy Chopina jest załamana studzienka na chodniku po lewej stronie od wjazdu z ulicy Sportowej. Zagroza to bezpieczeństwu poruszających się po chodniku mieszkańców.

Mieszkańcy zobowiązali mnie do uzyskania informacji:

1. Czy robione są przeglądy wszystkich studzienek i kratek deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryw tam istniejących?
2. Kto odpowiada za w/w przegląd?
3. Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się naprawy pokrywy tej studzienki?

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Zabłocka

Bartoszyce dnia 22.01.2019 r.

OA.0003.4.2019



**Pani Elżbieta Zabłocka
Radna Miasta Bartoszyce**

W odpowiedzi na pismo w sprawie uszkodzonej pokrywy na studni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Chopina przy skrzyżowaniu z ul. Sportową (lewa strona chodnika) udzielam odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie:

- Ad. 1. Na drogach kategorii gminnej (drogi publiczne) przeprowadzane są okresowe objazdy przez osobę pełniącą obowiązki zarządcy drogi. Stan drogi po wykonanym objeździe odnotowany jest w dzienniku objazdu dróg – podczas objazdu nie stwierdzono uszkodzeń elementów infrastruktury technicznej istniejącej w pasie drogowym ul. Chopina, uwagi kontrolującego dotyczyły uszkodzeń w nawierzchni jezdni i chodnika. Ponadto informuję że za stan techniczny infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym odpowiada właściciel poszczególnych sieci. W tym przypadku jest to sieć telekomunikacyjna i za wszystkie uszkodzenia czy za zły stan techniczny odpowiada TP S.A.
- Ad. 2. Obowiązki zarządcy drogi pełni Marcin Karpowicz.
- Ad. 3. Sprawa uszkodzonej pokrywy studni telekomunikacyjnej została zgłoszona dla właściciela sieci (TP S.A.) i zostanie przez niego naprawiona.


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski